


Renovación red de agua y alcantarillado en la calle de Manuel Alcaraz Mora




Colector circular fisurado y hundido



Ovoide. Vista general. Solera desaparecida



Tramos de tubería de agua potable a instalar



Red de alcantarillado proyectada